


LUXOR

SERVICEBLAD FÖR FÖRSTÄRKARCHASSI TYP
33821 MED STEREODEKODER, SERIE 1 MED
FÖLJANDE FÖRSTÄRKARE:

SKANTIC

3835 DIRIGENT 2x17 G

3935 HARMONI 17 S



Maj 1973

För service av förstärkare- och radiodelarna hänvisas till serviceblad R2E-2 och för service av stereodekodern till R2G-1 gällande stereodekodern 19 03621-01.

Vid jämförelse med chassi 33821 utan stereodekoder gäller följande:

Bortgår:

55 13745-01 Monotillsats

Tillkommer:

55 20030-01 Stereodekoder (19 03621-01)

För apparaterna:

Bortgår:

- * 41 03821-10 Manöverskyt Luxor
- * 41 03821-20 Manöverskyt Skantic
- 40 83821-09 Lock kpl. f. vitlack

Tillkommer:

- 41 03835-10 Manöverskyt Luxor
- 41 03935-20 Manöverskyt Skantic

* OBS! Manöverskyltarnas gruppnummer har i R2E-2 angivits till 57; det skall vara 41.